

今回も堅い話です

製造作業の流れを下記に示します 工程の参考にしてください

回路図 寸法構想案 入手

①プリント基板の設計

基板サイズ、層数決定

②基板製造

取り数、フィルム、版、NCデータ決定

③部品調達

調達部品の入手情報選定の決定

④部品実装

メタルマスク、MTデータ、作業工程の決定

⑤検査

目視検査、電気検査、画像検査の決定

⑥筐体組立

形状、ハ-ネス引き回し決定

⑦梱包 出荷

荷姿、配送業者の決定